

1.2.4.1 アクセサリー（パイロエレクトリックセンサー用）


テストプレート
(ダメージスレッシュホールド確認用)



Nova PE-Cアダプター



PE-C径変換アダプター



充電機 (N極)



| アクセサリ | 概要 | 製品番号 | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| テストプレート (ダメージスレッシュホールド確認用) | センサーと同じ吸収体のテストプレートにより、レーザー入射時にセンサーの最大出力密度を超えていないか確認が可能。 | メタリック型 7E06031A | BF型 7E06031D | THz型 7E06031F | BB型 7E06031C |
| Nova PE-Cアダプター | NovaディスプレイとPE-Cセンサーの接続用アダプター | 7Z08272 | | | |
| PE-Cセンサー径 変換用アダプター | PE-Cシリーズの直径はφ62mm。 旧型センサー（φ85mm）と同じ径で使用可能。またこのアダプターにより、本来PEセンサー用に設計された治具およびセットアップでPE-Cタイプのセンサーが使用可能。 | 7Z08273 | | | |
| 充電機 (N極) AC/DC 12V 2A N-2.1x5.5 | FPE80BF-DIF-Cセンサー対応 (製品に1個標準付属) | 7E05029 | | | |